

Brembo HPK リア・キャリパー：ブレーキパッドの自主改善のお知らせ

2018年8月17日
株式会社ブレンボ・ジャパン


弊社より販売しました以下のキャリパーについて、装着されていますパッドについてパッドメーカーより製造時の熱処理工程において規定より高温での熱処理となったものがあり、摩材とバックプレートの接着が不十分なパッドがある事が判明しました。

つきましては、良品への無償交換を実施いたします。品番・確認方法などは以下になります。


対象製品

| 対象の製品名 | ブレンボ 品番 | 対象部品の 出荷時期 |
|--|---------------|-------------------------------|
| ・ Rear CNC Caliper Kit 2P ハードアナダイズド | ・ 120.A441.10 | パッドの対象ロット No.672 |
| ・ Rear CNC Caliper Kit 2P ブラックアルマイト | ・ 120.A441.30 | |
| ・ Rear CNC Caliper Kit 2P ニッケルコーティング | ・ 120.A441.40 | 販売時期： 2017年12月 ～2018年8月 |
| ・ P2 32 Cast Rear Caliper ゴールド (新カニ) | ・ 20.B851.11 | |
| ・ P2 34 Cast Rear Caliper ゴールド (新カニ) | ・ 20.B852.10 | |
| ・ P2 34 Super Sports Cast Rear Caliper チタニウムカラー | ・ 20.B852.70 | |

キャリパーの代表図



正面



上部



パッドのバックプレート
にロット番号が記載。
「672」が対象ロット

パッドのバックプレートにあるロットナンバーの確認をお願いします。

キャリパーに装着されているパッドのロットNo.が「672」の場合、

別途無償のパッドをお送りしますので、交換をお願い致します。

(パッドの確認および交換については、「分解整備」にあたる作業が含まれるため国土交通省の指導により、ユーザー様ご自身ではなく自動車分解整備事業者(認定工場)にて行ってくださいますようお願い申し上げます)



Rear CNC Caliper Kit 2P
ハードアナダイズド
120.A441.10



Rear CNC Caliper Kit 2P
ブラックアルマイト
120.A441.30



Rear CNC Caliper Kit 2P
ニッケルコーティング
120.A441.40



P2 32 Cast Rear Caliper
ゴールド (新カニ)
20.B851.11



P2 34 Cast Rear Caliper
ゴールド (新カニ)
20.B852.10



P2 34 Super Sports Cast Rear Caliper
チタニウムカラー
20.B852.70

該当のユーザー様はお買い求めの販売店様にご連絡いただくか下記代理店までご連絡下さい。

株式会社コーケン TEL:045-511-7333 (月曜～金曜 AM9:00～PM6:00)
〒224-0053 神奈川県横浜市都筑区池辺町 3313

株式会社プロト TEL:0566-36-0456 (月曜～土曜 AM9:00～PM6:00)
〒448-0001 愛知県刈谷市井ヶ谷町桜島 5